

## Raport z wykonania zdjęć termowizyjnych z drona Autel Evo II

### DUAL 640T.

#### 1. Miejsce:

Przedszkole Niepubliczne Wesołe Sówki, ulica Jagiellońska 70.

#### 2. Parametry otoczenia


Kamera	XT709		
Temp. Odbicia	0	Temp. otoczenia	0
Transmitacja	1.00	Emisyjność	0.96
Odległość	2.00	Czas wykonania	2022-11-26 18:50:24

#### 3. Opis lokalizacji.

Przedszkole Niepubliczne Wesołe Sówki przy ulicy Jagiellońskiej 70 położone jest wśród gęsto zadrzewionego obszaru. Drzewa są wysokie, otaczają budynek praktycznie z każdej strony co też uniemożliwiło jakiegokolwiek podejścia dronem od strony elewacji.

W związku z powyższym wykonano tylko zdjęcia dachu.

Jedynym miejscem budzącym wątpliwości to balkon nad wiatrołapem. Widać tam wyraźnie miejsce ciepłe w okolicach stolarki okiennej przez co można podejrzewać iż ciepło wydostaje się z budynku właśnie przez drzwi balkonowe.



Punkt	Temp. °C
P0	2,5
P1	2
P2	2,8
P3	-3,5

