

Raport z wykonania zdjęć termowizyjnych z drona Autel Evo II

DUAL 640T.

1. Miejsce:

Przedszkole Miejskie nr. 11, ulica Zegrzyńska 9.


2. Parametry otoczenia

Kamera	XT709		
Temp. Odbicia	1.00	Temp. otoczenia	1.00
Transmitacja	1.00	Emisyjność	0.95
Odległość	2.00	Czas wykonania	2022-11-30 18:26:00

3. Opis lokalizacji budynku

Budynek Przedszkola Miejskiego nr. 11 w Legionowie prezentował się jako nowo wyremontowany i ocieplony. W obrazie termicznym nie wyróżniało się nic poza typowymi instalacjami wentylacyjno-grzewczymi, oknami i drzwiami.

4. Elewacja oraz dach.







AEROVISION

AeroVision Michał Grządka

Ul. Brzechwy 9, 22-300 Krasnystaw

biuro@aerovision.com.pl

www.aerovision.com.pl





AEROVISION

AeroVision Michał Grządka

Ul. Brzechwy 9, 22-300 Krasnystaw
biuro@aerovision.com.pl
www.aerovision.com.pl

